

鹤山市安全生产委员会办公室文件

鹤安办〔2023〕40号

关于豪山“8·30”事故的评估报告

鹤山市人民政府：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，吸取事故教训，推动事故防范和整改措施有效落地，防范化解重大安全风险。根据《2023年江门市生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作方案》（江安生办〔2023〕119号）文件要求，市安委办组织市应急管理、公安、总工会、共和镇人民政府等部门组成评估工作组，对2022年8月30日鹤山市共和镇豪山厨房器具（中国）有限公司（以下简称豪山公司）发生的，造成6人重伤，直接经济损失为281万元的鹤山市共和镇豪山厨房器具（中国）有限公司“8·30”一般闪燃事

故（以下简称豪山“8·30”事故）防范和整改措施落实情况进行评估，现将相关情况报告如下：

一、评估工作概况

2023年10月31日，评估工作组去到豪山公司，现场听取了该公司的整改工作情况汇报，并重点抽查了事发同行业类型企业，通过资料审查、现场核查、综合评估等方式，认真评估事故有关责任单位及人员责任追究处理、落实事故防范和整改措施等情况，现场反馈移交存在问题并提出整改建议。

二、责任追究意见落实情况

（一）对涉事单位及责任人员的行政处罚情况

1.对豪山公司给予人民币500000元（伍拾万元整）罚款的行政处罚，已由鹤山市应急管理局执行。

2.豪山公司的法定代表人、主要负责人林信开，给予人民币52944元（伍万贰仟玖佰肆拾肆元整）罚款的行政处罚，已由鹤山市应急管理局执行。

（二）对涉事单位相关人员处理情况

1.豪山公司人事行政部经理兼职安全生产管理人员林凯芝，由豪山公司给予行政记大过一次，并处取消三个月的绩效奖金评比。

2.豪山公司涂装车间组长陈立钦，由豪山公司给予行政记大过一次，并处取消一个月的绩效奖金评比。

3.豪山公司工务维修员罗兵，由豪山公司给予行政记大过一次。

4.豪山公司涂装车间员工阮光辉、何明涛、罗胜堂、杨长好、阮成坡、刘波（6人），由豪山公司给予行政记大过一次。

三、事故防范和整改措施落实情况

评估组通过审查资料、现场核查、座谈交流、听取汇报等方式，对豪山“8·30”事故落实整改情况进行了评估，该公司事故防范和整改措施基本落实到位。

（一）企业事故防范和整改措施落实情况

1.完善安全生产组织架构、建立各项安全管理制度。豪山公司成立了由公司主要负责人、安全管理人员、车间负责人等管理层人员组成的安全生产管理组织架构，全公司员工按照岗位特性分别签订安全生产责任书；制定并完善了安全生产责任制管理制度、安全生产教育培训制度及培训计划、特种作业审批、安全隐患排查治理、风险辨识和管控、粉尘爆炸安全隐患排查治理、喷涂车间粉尘清扫等各项制度措施。

2.加强风险排查并对隐患问题进行整改闭环。豪山公司全面开展安全生产风险辨识、隐患排查治理，对排查发现的问题隐患采取以下措施进行闭环整改：一是改进各类电气设备的防爆性能，将各类电气设备改为防爆型，对静电喷涂线进行优化使其符合防火防爆的要求；二是改进设备布置，将部分电气设备移出粉尘涉爆区域，除尘系统与喷柜之间增设隔爆阀，除尘系统增设无焰泄

爆阀，优化喷粉柜的除尘能力；三是制定喷涂车间粉尘清扫制度，定时间、定方法、定人进行清扫；四是使用不锈钢方管对喷粉车间屋顶“岩棉夹芯板”进行加固；五是更换覆膜过滤器；六是建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面开展安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。

3.加强员工安全培训教育。豪山公司已落实开展复工复产安全培训、初期火灾处置基础知识培训、安全生产法律、法规知识培训、消防安全演练培训、安全生产月培训、粉尘防爆安全知识培训、起重吊装知识培训、装卸货安全知识培训、有限空间专题培训及车间日常培训等。

（二）监管部门事故防范和整改措施落实情况

各镇（街）各部门认真汲取事故教训，紧密结合本地区、本行业、本领域实际，向辖区内相关企业传达豪山“8·30”事故教训，开展警示教育，举一反三对辖内涉喷粉、喷漆企业开展安全生产大检查，要求同类型企业开展隐患排查自查自纠，加大对企业安全生产工作的指导督导，重点检查粉尘防爆安全生产责任制和相关安全管理制度的建立和落实情况，粉尘爆炸风险清单和辨识管控信息档案，粉尘爆炸事故隐患排查治理台账，粉尘清理和处置记录，粉尘防爆专项安全生产教育和培训记录，粉尘爆炸危险场所检修、维修、动火等作业安全管理情况，安全设备定期维护保养、检测或者检查情况，应急预案的制定、演练情况等内容。

四、总体评估意见

评估组认为，相关部门和相关责任主体能够认真吸取此次事故教训，严格落实《鹤山市共和镇豪山厨房器具（中国）有限公司豪山“8·30”一般闪燃事故调查报告》中有关事故责任追究以及整改措施建议的各项要求。

五、工作建议

（一）加强源头风险管控

事故企业要严把安全关，从设施设备、现场管理、应急处置、工艺操作、制度建设方面，每年开展一次安全风险评估，查漏补缺，完善安全生产措施，提高防风险，保安全的能力。企业虽然按照事故调查报告中防范措施进行了落实，也取得了一定的效果，但是风险管理是一个动态的过程，只有常抓不懈，举一反三持续改善事故防范措施，才能适应不同时期风险防控要求。

（二）强化作业管理

严格落实作业审批制度，尤其对于临时性的、非常规的生产作业、高空作业、动火作业、特殊作业，要执行作业审批，加强岗位人员安全生产责任落实的考核，确保安全生产责任制度、安全操作规程、应急处置措施有效落实，杜绝“三违”现象的发生。

（三）加强安全培训教育

要加强从业人员的安全培训教育，对新制定的安全管理制度、操作规程、粉尘清扫等制度要组织员工认真培训学习，持续强化应急救援知识和针对性的开展应急救援演练，切实提高全体员工

的安全防范意识和应急处置能力。



鹤山市安全生产委员会办公室

2023年12月8日

(联系人：甘海青，联系电话：8886562。)

公开方式：主动公开

抄送：江门市安全生产委员会办公室

鹤山市安全生产委员会办公室

2023年12月8日印